

DAF CF 75.310 Carbage truck 23 M³ Schijndel (WORKING PERFECTLY!)

Allgemeine Merkmale

Marke	DAF
Model	CF 75.310
Unterkategorie	Müllwagen
Kilometerstand	773.722km
Baujahr	2008
Datum der Erstzulassung	13-11-2008
Farbe	Gelb
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5
Referenz	2794



Eigenschaften

Leergewicht	14.390kg
Tragfähigkeit	11.610kg
GWV	26.000kg
Länge	960cm
Breite	250cm

Kabine	Nein
Seriennummer	XLRAG75PC0E836551
Zylinderinhalt	9.186cc

DAF CF 75.310 Carbage truck 23 M³ Schijndel (WORKING PERFECTLY!)

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x2
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	310hp

Beschreibung

2 kleine Abfallbehälter und / oder 1 großer Abfallbehälter. WORKING PERFECTLY!

Zubehör

- EURO 5
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung
- Zentralschmierung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Werkzeugkasten
- Lufthorn
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Reserverad
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Seitentür
- Sonnenschutzklappe
-
- Computer
- MX engine break system
- Servolenkung
-